

Opmålingsvejledning for:
Alu. persiener monteret ved glasliste


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde -0,4 cm (minus)

Højde: = Synlig glas højde -0,5 cm (minus)

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

Denne model monteres oftest med loftbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå lodret op i glaslisten.
 Montering ved glasliste anbefales kun til 16 og 25 mm alu. persiener.



Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer Alu. persienerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Drejestang (højre / venstre)	Betjeningsnor (højre / venstre)	Beslag (loft / væg)