

Opmålingsvejledning for:
Træpersienner monteret uden på lysningen

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:


Bredde: = Lysningens bredde + 2 cm i hver side (4 cm)

Højde: = Måles fra 3 cm over lysningen og ned til karm, hvorefter fratrækkes 0,5 cm

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

Leveres automatisk med combibeslag til montering i både væg og loft.

Træpersiennen leveres altid med betjeningsnor i højre side og drejestang i venstre side.



Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer træpersiennen i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde